

Minilla de los GONZÁLEZ

Motril, Granada



Minilla de los González (J. Rubia Gozález, septiembre 2025)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Minilla de los GONZÁLEZ**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Barranco de Lagos (Los Tablones)**

Municipio: **Motril**

Provincia: **Granada**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **459473.391** Y: **4069099.899** Huso: **30** Altitud: **272 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Albuñol**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin Clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **---**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Se encuentra bajo las cuevas del mismo nombre " los González " cerca del barranco de Lagos a la derecha del mismo subiendo hacia el inicio del barranco.

El acceso es libre muy complicado, pues no hay senda y está todo lleno de matorrales.

Muy cerca existe un depósito de agua de plástico, apenas se ve ya que se encuentra camuflado entre la vegetación .del que salen varias gomas desconociéndose hacia donde se dirige..

Junto a la Minilla hay una pequeña alberca, semidestruida por derrumbes, tiene agua y en la misma se observan ranas e insectos.

En el entorno se aprecia vegetación indicadora de humedad permanente.

La minilla, según manifiesta D. Francisco Maldonado es una pequeña galería que actualmente no se aprecia por estar cubierta de vegetación, y según el vecino estas aguas sirvieron durante mucho tiempo para regar bancales cercanos para agricultura de subsistencia, en la actualidad, tanto la fuente como todo el entorno se encuentra en situación de abandono total.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

Depósito de plástico

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono y sequía

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

J. Rubia González
(13-09-2025)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.