# Fuente de la HUERTA CASCABULLO

Guadalcanal, Sevilla

*Alberca de Cascabullo, con el rebosadero a la izquierda (A. Ventas, marzo 2025)*

## 1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de la HUERTA CASCABULLO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Huertos Parra (Paraje Catastral). Huertas del Camino de Hamapega o de Arroyo Marco**

Municipio: **Guadalcanal**

Provincia: **Sevilla**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **254093.421** Y: **4218464.702** Huso: **30** Altitud: **670 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Viar**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra Morena (05.45)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, Red Natura 2000 (zec: Sierra Norte) y Reserva de la Biosfera (Dehesas de Sierra Morena)**

## 2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra del Agua**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**
**Pizarras, cuarcitas y areniscas**

## 3 Tipo de surgencia

**Galería, cimbra, zanja o mina de agua**

## 4 Descripción

Nos encontramos con una fuente algo complicada de definir. Se localiza en un olivar conocido como Huerta Cascabullo (Cascabullo El Panadero) y podríamos estar hablando de varios afloramientos diferentes, lógicamente, “bebiendo” todos ellos de las mismas aguas. O bien, también podríamos hablar de un único nacimiento al que se llega mediante una galería abovedada y que drena el agua a los otros dos. La cuestión es que, por un lado, tenemos una alberca, que es lo más destacable y observable desde las imágenes por satélite, y es el elemento que nos hace acudir a investigar. Sin embargo, una vez en el terreno, observamos que la alberca está recibiendo agua a baja altura, seguramente desde la base de un zarzal aledaño, pero también encontramos un afloramiento de agua en superficie, apenas un par de metros junto a la alberca, en la misma cota. Para liarlo un poco más todo, apenas unos 20 m más al sur, localizamos un pozo cuadrado de ladrillos con agua a unos 3 m de profundidad. En su interior vemos claramente una galería abovedada en dirección SE, totalmente alineada con la alberca. En el lado contrario de la galería abovedada, no vemos ninguna otra, como si el pozo fuera la parte final, ni tampoco vemos el agua correr (lo que no significa que no estuviera corriendo bajo la superficie del agua). Por ello, una posibilidad podría ser que este pozo-galería fuera el origen del agua de la alberca, quizás incluso del otro afloramiento ya que la cota de profundidad del agua del pozo, que está situado algo más arriba en la ladera, podría coincidir con la superficie aguas abajo, en la zona de la alberca. Ciertamente, con toda la lluvia caída en el invierno, tampoco se puede descartar que estos afloramientos superficiales sean la consecuencia del drenaje de la sierra, aunque el hecho de existir una alberca en el lugar nos hace pensar que tendría que estar recogiendo agua de algún lado, bajo tierra, pues no se aprecian acequias vestigiales superficiales que pudieran haber llevado agua en algún momento, ni mucho menos parece una alberca para recoger agua de lluvia.

La Huerta Cascabullo está en una finca privada, se accede a ella por el camino de Hamapega, un camino que sale desde la carretera de Guadalcanal a Alanís y que cruza el arroyo de San Pedro. Tan pronto se cruza el arroyo, el olivar nos queda a nuestra izquierda. Si seguimos por el camino nos acercaremos a la Sierra de Hamapega.

## 5 Instalaciones asociadas

**Ninguna**

## 6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

## 7 Uso del agua

**Regadío**

## 8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

## 9 Estado de conservación

**Aceptable**

## 10 Amenazas, impactos y presiones

**Abandono**

## 11 Otra información

### Descripción hidrogeológica

Para conocer cuál es la hidrología que permite generar los afloramientos de aguas en Guadalcanal, nada mejor que revisar la publicación del IGME “Guía didáctica de los acuíferos del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla”, donde el acuífero Guadalcanal-San Nicolás está perfectamente identificado. La obra puede consultarse en el siguiente enlace:

https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/DOCUMENTOS-descarga/DOCUMENTOS-Medioambiente/Volumen_IIb.pdf

### Descripción arquitectónica

Podemos describir dos de los tres elementos pues, el tercero, sería solamente un encharcamiento en el terreno, un rezume que aflora a superficie y que termina corriendo ladera abajo.

Con respecto a los otros dos, uno sería la alberca. Es de tipología circular, como la gran mayoría de albercas de la población. Tiene unos 4 m de diámetro en su parte interior y puede levantar 1,5 m desde el terreno. Está totalmente construida en piedra y dispone de un borde de una sola hilera de losas de barro rectangulares. Vemos un hueco en una pared de la alberca con aspecto de tener un agujero. Dado que está a media altura no parece que sea una entrada de agua, en todo caso, podría ser una derivación, posiblemente al otro lado pudo haber un caño al que “enganchar” una conducción. Actualmente quedaría bajo el terreno puesto que la alberca se encuentra en pendiente y esta parte ya quedaría bajo la tierra. El origen del agua en la alberca es un misterio, vemos un rebosadero en la cara norte, rebosadero que está seco porque toda el agua sale por la compuerta inferior, justo en el mismo lugar que el rebosadero, pero ya en el suelo. Al estar abierta, el agua no llena la alberca, pero viendo el estado de la misma (algo en abandono), seguramente tendría varias pérdidas de agua. El único lugar donde parece factible que pudiera estar la fuente que origina el agua debería estar en alguna parte del zarzal aledaño que tapa el tercio sur de la alberca. No podemos saber a qué altura está entrando el agua, pero al no escucharse caída, presuponemos que no puede ser muy alta. Según podemos observar, en un lado del borde de la alberca podemos ver una piedra de lavado inclinada al agua, que pudo tener uso en otros tiempos.

El otro elemento sería un pozo de base cuadrada y metro y medio de lado construido entero de ladrillos, sin

cerramiento alguno lo que nos permite ver el interior. A unos 3 m de profundidad, vemos el agua, y en el lado SE observamos una galería abovedada de ladrillo que, presuponemos, debería acceder a los afloramientos subterráneos. No podemos descartar que el rebose de este pozo, al que se accede por una escalera de hierro incrustada en la pared, pudiera estar siendo conducido hacia la cercana alberca, pues apenas llega a una veintena de metros la distancia entre ambos elementos y la alberca queda totalmente alineada con uno de los lados del pozo, el lado norte.

### Aspectos culturales y etnográficos

Como en muchos pueblos, y Guadalcanal no es una salvedad, las personas eran más conocidas por sus motes que por sus nombres reales. Estos motes también eran heredados los hijos y terminarían perdurando en el tiempo. En los años 50-60, en la Calle Concepción hubo una panadería cuyo propietario era Emilio Rivero Barragán “Cascabullo”. Su padre, también panadero, era el propietario de la huerta y ambas cosas quedaron en la familia por lo que la huerta sigue siendo conocida por el nombre Cascabullo.

### Otra información

Se agradece la ayuda y colaboración de Cloti Sánchez y Juan Wiñas que nos acompañaron en la salida. También se agradece la información aportada por Juan Antonio Galván.

## 12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal: **---**

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: **---**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **---**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

## 13 Valoración general

**Baja**

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

**A. Ventas**

**(28-09-2025)**

## 15 Mapas de localización

*Detalle del suelo de la galería abovedada, con una represa para retener nivel de agua (A. Ventas, marzo 2025)*

**ADVERTENCIA:**
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.