

Pozo del CORTIJO MORALES

Vélez de Benaudalla, Granada



Pozo del Cortijo Morales (J. Rubia Morales, octubre 2025)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Pozo del CORTIJO MORALES**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Rambla de Escalate (La Gorgoracha)**

Municipio: **Vélez de Benaudalla**

Provincia: **Granada**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **454891.541** Y: **4071572.752** Huso: **30** Altitud: **280 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadalfeo**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Río Guadalfeo**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Lanjarón - Sierra de Lújar - Medio Guadalfeo (060.018)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra de Lújar**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**
Rocas metamórficas (no carbonatadas)

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

El pozo se encuentra en la rambla de Escalate en el barranco del mismo nombre en la zona de La Gorgoracha.

Se trata de un pozo abierto hacia la rambla, posiblemente esté ya en desuso dado que en la zona ya hay pozos más profundos controlados por la comunidad de regantes.

En el interior del pozo se observa una obra de ladrillo en forma circular y en la parte baja vemos aperturas para que el agua sobrante salga a la rambla de forma natural. En el momento de la visita había agua pero esta no era lo suficientemente abundante para que saliera hacia la rambla.

Es lo que observé, y os lo mando dado que el agua si fluye libremente hacia un lugar público como es una rambla, aunque no descartaría que lo cerraran, el tiempo lo dirá.

5 Instalaciones asociadas

Brocal del pozo

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

J. Rubia González

(28-10-2025)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.