

Nacimientos de JOSELÓN

Guadalcanal, Sevilla



Nacimiento visto desde arriba (A. Ventas, marzo 2025)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Nacimientos de JOSELÓN**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **El Magrado (Paraje Catastral) – El Cañaveral**

Municipio: **Guadalcanal**

Provincia: **Sevilla**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **253197.411** Y: **4221332.342** Huso: **30** Altitud: **729 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Bembézar**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra Morena (05.45)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Loma de La Amoladera o Humorada**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**
Rocas metamórficas (no carbonatadas)
Pizarras y areniscas

3 Tipo de surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Se trata de dos pequeños nacimientos que captan los veneros del cerrillo cercano al puerto de Llenera, desde Guadalcanal a Fuente del Arco. Ambos están muy cerca, apenas un par de metros uno del otro y, por ese motivo, se tratan ambos como uno solo. Seguramente, uno de ellos no tuvo mucho éxito (apenas saca agua) y, por tal razón, pudo abrirse un segundo nacimiento que el propietario techó con chapa y, de esta forma, evitar que pueda caer suciedad desde arriba o, todavía peor, caerse alguien. Éste del chapado, podemos decir que es un pequeño zanjado con una covacha al final que recoge el nacimiento (hablar de galería cuando apenas profundiza un metro parece excesivo). El otro tiene una zanja con más altura, está más enzarzada y no deja ver la profundidad de la covacha, si es que tiene alguna. De tenerla, parece que también sería de poca profundidad. En todo caso, en ambos nacimientos, el agua corría, si bien corría mucho más por uno que por el otro, donde el agua parecía más estancada en el fondo.

Algo más abajo podemos encontrar una alberca abandonada, en mal estado y seca. Posiblemente fuera el destino de las aguas. Actualmente, una delgada conducción de riego se encarga de acceder al nacimiento y llevar el agua ladera abajo pasando por lo alto de la alberca.

El acceso es bastante complejo, está en un olivar privado.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **NS/NC**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Muy bueno

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (Agrícola (fitosanitarios por estar en un entorno de olivar tratado))

11 Otra información

Descripción hidrogeológica

Para conocer cuál es la hidrología que permite generar los afloramientos de aguas en Guadalcanal, nada mejor que revisar la publicación del IGME "Guía didáctica de los acuíferos del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla", donde el acuífero Guadalcanal-San Nicolás está perfectamente identificado. La obra puede consultarse en el siguiente enlace:

https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/DOCUMENTOS-descarga/DOCUMENTOS-Medioambiente/Volumen_IIb.pdf

Descripción arquitectónica

La galería de más caudal es apenas una pequeña covacha de un metro de profundidad y medio metro de altura, parece un simple agujero grande en la roca de la ladera para romper algún venero que pasara bajo tierra y tener acceso al agua. La zanja, en cuyo final encontramos esta covacha, escasamente tiene un par de metros de longitud, y casi no tiene altura. Para proteger el nacimiento, el propietario ha techado la covacha (que queda parcialmente abierto por arriba), con una chapa ondulada, aunque parece que el techo natural de la covacha pudo haber colapsado debido al escaso espesor y no tuvo más remedio que cerrarlo con chapa. El hecho de ver que la conducción principal parece que penetra en la pared del fondo de la covacha sugiere que, efectivamente, pudo haberse caído parcialmente el techo y haber dejado la conducción allí, semienterrada.

El otro nacimiento está al fondo de un zanjado de un metro y medio de altura, lleno de zarzas. Todo apunta a otra pequeña "covachilla" que rompe algún venero para recoger agua.

Por último, la alberca a la que llegarían, en otros tiempos, las aguas de estos nacimientos, es muy antigua y de forma cuadrada, quizás de unos 3-4 m de lado y metro y medio de profundidad. Actualmente parece que coge agua cuando llueve. En su interior podemos ver cómo cruzan algunas de las conducciones de polietileno que, presumimos, deben venir desde los nacimientos descritos.

Otra información

Se agradece, enormemente, la información aportada por Antonio M. Galván que nos permitió localizar estos nacimientos y su alberca, así como indagar el nombre de los mismos.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general


Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

A. Ventas

(08-11-2025)

15 Mapas de localización



Segundo nacimiento a escasos metros del primero, mostrándolo desde arriba, con agua en el fondo (A. Ventas, marzo 2025)



Alberca situada más abajo, en desuso (A. Ventas, marzo 2025)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.