Pozo del CARRIL DE LOS CHOPOS

Villanueva de San Juan, Sevilla

Pozo del Carril de los Chopos (J. Sancho Pérez, noviembre 2023)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Pozo del CARRIL DE LOS CHOPOS**

Otros nombres conocidos: **Manantial de los Tajos**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Los Tajos**

Municipio: **Villanueva de San Juan**

Provincia: **Sevilla**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **306675.461** Y: **4102090.301** Huso: **30** Altitud: **482 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Corbones**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Los Tajos**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas** **Rocas detríticas**

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

El pozo se encuentra junto al camino de Algámitas ó carril de los Chopos. Se trata de un manantial de poco caudal pero que se seca pocas veces quizás en estos últimos años de sequia ha tenido poco caudal pero nunca llegó a secarse.

Tiene un brocal de reciente construcción y con inclinación suficiente para no necesitar sistemas mecánicos para llevar agua a la fuente.

En la actualidad al parecer es utilizado para riego al otro lado del camino.

5 Instalaciones asociadas

Área recreativa
Brocal

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Regadío

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Satisfactorias**

Descripción de las instalaciones: **Junto a la fuente de las Mujeres existe un área recreativa con asientos y un vado sobre el cauce del arroyo, junto con el pilar de fábrica.**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Otra información

El pozo es muy apreciado por las gentes del lugar.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: **---**

Minero/Medicinal: **---**

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **---**

Recreativo/Turístico/Uso Público: **---**

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

13 Valoración general

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

J. Sancho Pérez

(10-12-2025)

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.