

Bañera de la HUERTA DE LAS TRAPERAS

Guadalcanal, Sevilla



Bañera vista desde arriba (A. Ventas, abril 2025)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Bañera de la HUERTA DE LAS TRAPERAS**

Otros nombres conocidos: **Bañera de Antonio El Cumbre**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Huerta de Las Traperas (Los Molinos Paraje Catastral)**

Municipio: **Guadalcanal**

Provincia: **Sevilla**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **250441.592** Y: **4219336.811** Huso: **30** Altitud: **569 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Viar**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra Morena (05.45)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, Red Natura 2000 (zec: Sierra Norte) y Reserva de la Biosfera (Dehesas de Sierra Morena)**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Cerros de La Florida (Sierra de San Miguel)**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

Rocas metamórficas (no carbonatadas)

Pizarras y areniscas

3 Tipo de surgencia

Abastecido desde otra fuente o manantial principal

Fuente principal: **Manantial de la HUERTA DE LAS TRAPERAS**

4 Descripción

Se trata de un abrevadero claramente ganadero, dispuesto delante de la nave y casilla donde guarda las ovejas el propietario. Todo apunta a ser un abrevadero provisional pues no tiene nada de construcción, es una sencilla bañera vieja a la que se le ha dispuesto una conducción de polietileno, con llave de paso, cuyas aguas provienen del Nacimiento o Manantial de La Huerta de Las Traperas (ver Ficha), propiedad de Antonio "El Cumbre", muy cerca de la afamada "Mina de Las Herrerías".

Por otro lado, revisando las imágenes satelitales, esta bañera existe desde, por lo menos, Julio de 2019 (posiblemente incluso desde 2016) y, hasta la fecha, se mantiene echando agua por lo que parece colocada para quedarse. El agua arrojada rebosa y es guiada mediante una acequia bajo el recinto ganadero evacuándose fuera del lugar.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Caudal medio

Caudal: **Muy bajo (0 – 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Rural y ganadero

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Ventas

(26-04-2025)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.