

Fuente de la Alberca del CORTIJO EL RINCÓN

Guadalcanal, Sevilla



Murete ornamental de la fuente, con la atarjea de agua en la parte inferior (A. Ventas, mayo 2025)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de la Alberca del CORTIJO EL RINCÓN**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Cortijo El Rincón**

Municipio: **Guadalcanal**

Provincia: **Sevilla**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **247895.691** Y: **4223615.852** Huso: **30** Altitud: **778 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Viar**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sierra Morena (05.45)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, Red Natura 2000 (zec: Sierra Norte) y Reserva de la Biosfera (Dehesas de Sierra Morena)**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Sierra del Viento**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas detríticas**

Rocas metamórficas (no carbonatadas)

Pizarras y areniscas

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

Se trata de una alberca alimentada de agua desde una atarjea que parece tener su origen, o al menos es lo que puede verse, a los pies del murete de separación de la huerta con el Cortijo El Rincón. Al menos, esto sería así en su momento, porque ahora es posible localizar en su interior una conducción de polietileno por donde sale un buen caudal de agua en mitad de la atarjea. Esta alberca, posiblemente, siempre fuera utilizada de piscina nunca como alberca de riego, su forma así lo sugiere. Destaca, especialmente, el frontal que preside la alberca, bajo el cual, termina la atarjea arrojando el agua al interior. Hoy está un poco abandonada pero, en otros tiempos, esta alberca/piscina tuvo que ser preciosa. Por lo que hemos podido ver, el rebose de la alberca era captado para abastecer a dos fuentes situadas en la huerta de más abajo, ambas ornamentales, circulares, y con un pilarillo en el centro por la que salía el agua.

No se ha podido localizar su nacimiento, pero en toda la zona hay varias surgencias, pozos, veneros y hasta un aljibe de captación abovedado. Es más que posible que el nacimiento esté bajo el patio del cortijo, o tras éste, y el agua es llevada ahora por conducción, mientras que antes llegaba por la atarjea en la que la conducción se asienta actualmente.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

9 Estado de conservación

Aceptable

10 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (Agrícola (abonos y fitosanitarios...))

Abandono...

11 Otra información

Descripción hidrogeológica

Para conocer cuál es la hidrología que permite generar los afloramientos de aguas en Guadalcanal, nada mejor que revisar la publicación del IGME "Guía didáctica de los acuíferos del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla", donde el acuífero Guadalcanal-San Nicolás está perfectamente identificado. La obra puede consultarse en el siguiente enlace:

https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/DOCUMENTOS-descarga/DOCUMENTOS-Medioambiente/Volumen_IIb.pdf

Descripción arquitectónica

La alberca/piscina tiene forma rectangular con las esquinas redondeadas. Tiene unas dimensiones de unos 9 x 5m y parece bastante profunda, al menos 2 m, aunque es complicado intuirlo porque en gran parte del fondo de la alberca prolifera una nutrida población de plantas acuáticas de bastante longitud. No obstante, en una parte más abierta de vegetación, es posible detectar el fondo para comprobar que hablamos de unos 2 m, en cualquier parte de la alberca. En la esquina redondeada de la izquierda, según nos ponemos de espaldas al cortijo, localizamos las escaleras de acceso que no son más que peldaños de hierro incrustados en la pared.

Lo más interesante es lo que vemos en la parte más cercana al cortijo, su cabecera. Se trata de un murete alargado, de unos 30-40 cm de grosor, con una forma poco convencional y claramente ornamental que estaría dispuesto sobre la traída de aguas (la atarjea pasa por debajo hasta la alberca). Tiene un perfil superior irregular que presenta tres "promontorios" o elevaciones de distintas alturas lo que le da un aspecto escalonado o almenado. En el cuerpo central, lo más distintivo es un agujero o vano, del que no se puede imaginar qué utilidad tenía (quizás pudo tener una escultura o, sencillamente, pudo no tener nada y ser únicamente un paso de luz ornamental). Todo este elemento parece hecho con una mezcla de mortero cementoso con áridos gruesos. La superficie es rugosa, porosa, y muestra una clara degradación por la exposición a la intemperie, por lo que se podría decir que es un elemento bastante antiguo (quién sabe si estaba antes que la alberca y tenía otra función, como ser la cabecera de una fuente si la traída de aguas estuviera tapada). Como curiosidad, destacar que este elemento es liso por la cara de la piscina, pero desde el punto de vista del cortijo presenta unas formas en los promontorios, a modo de bajo relieves, de espirales bien definidas y de gran tamaño. Esto nos indica que la idea de este elemento era claramente ornamental y estaría dispuesto para ser visto desde el cortijo y, a través del vano, ver la piscina. La pieza podría haber sido originalmente un panel ornamental o un baluarte de jardín más antiguo, o incluso una pieza de un antiguo lavadero con una pretensión estética más alta de lo habitual. Debíó estar enlucido, aún se aprecian restos blancos en numerosas zonas.

Como se comentaba, esta alberca alimentaba otras dos fuentes situadas más abajo, a diferentes cotas, en la parte de la huerta aterrazada. El agua salía por la alberca y era recogida por una doble pileta en dos alturas, en el suelo. Actualmente, casi toda la pared final de la alberca está arrojando agua que ya no se puede recoger formando un túmulo de musgo y concreciones. La primera de las fuentes ornamentales nos la encontramos bajo la sombra de un buen árbol, posiblemente un precioso fresno o nogal. Es circular, de unos 2,5 m de diámetro y,

en su centro, emerge un pilarillo sencillo con un agujero central por el que se supone salía el agua. Su rebosadero es un rebaje acanalado del borde y tiene, como elemento curioso, un sumidero en forma de agujero por donde el agua era conducida hacia el suelo y, seguramente canalizada, llevada hasta la otra fuente de más abajo. El resto que no recogía el sumidero, salía de la alberca y se recogía en una pileta cuadrada dispuesta en el borde, a nivel del suelo.

La siguiente fuente, también circular, es algo más grande que la anterior, quizás con casi 4 metros de diámetro. Igualmente, dispone de un pilarillo central pero, al contrario que aquel de la anterior, éste es embellecido por un cuenco circular con forma tetralobulada. En el centro se dispone un agujero de buen grosor, pero también en cada lóbulo hay un agujero menor, además de un rebosadero que separa los lóbulos mencionados. No queda muy claro cuál sería el recorrido del agua, pero una posibilidad podría ser que tuviera 4 caños menores en cada lóbulo echando agua al centro, y uno central mayor, que llenarían el cuenco cuyas aguas saldrían por los cuatro rebosaderos. Actualmente, esta alberca sí que cuenta con agua, pero no viene conducida, tan solo está recogiendo el agua del encharcamiento de la huerta procedente de los numerosos regueros que genera la alberca de la fuente. La tierra ha ido avanzando y entrando en la fuente y esto hace que, al estar más baja, el agua entre directamente por la ladera.

Otra información

Se agradece la ayuda de Antonio González Paniagua "El Rubio", además de su compañía, por llevarnos a la fuente. También se agradece la compañía de Cloti Sánchez.

12 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: ---

Medio-ambiental: ---

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

13 Valoración general

14 Nombre del autor/es de la ficha

A. Ventas

(06-05-2026)

15 Mapas de localización



Alberca ornamental baja, recogiendo aguas del terreno de la huerta por derrame (A. Ventas, abril 2026)



Detalle del pilarillo central tetralobulado de la alberca ornamental baja (A. Ventas, abril 2026)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.