

Fuente de LOS LLANOS

Hornachuelos, Córdoba



Fuente de Los Llanos (A. González Sánchez, agosto 2026)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente: **Fuente de LOS LLANOS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Finca Los Llanos**

Municipio: **Hornachuelos**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **275745.611** Y: **4225275.412** Huso: **30** Altitud: **439 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Bembézar**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Aroyo Hernán Gil**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea: **Bembézar**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea: **Rocas carbonatadas**
Rocas detríticas

3 Tipo de surgencia

Manantial

4 Descripción

La fuente se encuentra en la finca Los LLanos lindando por su parte izquierda con la Finca Peñita y a la derecha con finca de la Sierra de Azuaga (BA). Desde la Ctra. A-3275 hasta el camino de Bajo de Cerrejones, pasamos el vado del Río Bembézar y a unos 4.2 km a la izquierda dejamos el coche y 100 m arriba encontramos la fuente y dos abrevaderos. La fuente se encuentra en una finca llamada Los LLanos bajo la tutela de Montes Públicos de la Junta de Andalucía, Los Chivatos CO-10060-JA.

El nombre que se le ha dado a esta fuente es provisional a la espera de averiguar el verdadero.

5 Instalaciones asociadas

Abrevadero

6 Caudal medio

Caudal: **Bajo (1 – 10 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del agua

Sin uso

8 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con restricciones**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

Descripción de las instalaciones: **El manantial esta debajo de una roca , donde hay una apertura que antiguamente tenia una puerta de acceso. A unos 50 m hay dos abrevaderos de obra para que puedan beber los animales que hay en el entorno.**

9 Estado de conservación

Deficiente

10 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

11 Valores sectoriales

Científico/Didáctico: ---

Minero/Medicinal: ---

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Uso Público: ---

Histórico/socio-cultural: ---

Arquitectónico: ---

Económico: ---

Arraigo/Aprecio popular: ---

12 Valoración general

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. González Sánchez

(14-08-2026)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.