

Noria del CABILDO

Bailén, Jaén



Noria del Cabildo (M. Martínez Aguilar, diciembre 2010)

1 Localización

Nombre del elemento: **Noria del CABILDO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Las Marabelas**

Municipio: **Bailén**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **429632.022** Y: **4221539.091** Huso: **30** Altitud: **365 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Rumblar**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua (si procede): **Bailén-Guaromán-Linares (05.24)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua: **Monte Burguillos (Sierra Morena)**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua: **Rocas detríticas**

3 Tipo de elemento

Noria

4 Descripción

Situada a 5 Km del casco urbano de Bailén siguiendo el camino de Burguillos, se encuentra este antiguo pozo de agua que en su día abasteció las numerosas huertas existentes en el Bailenense paraje de "Las Marabelas".

El pozo tiene unos 6 m de profundidad y todavía mana el líquido elemento de sus entrañas, propiciado este hecho por las aguas de los veneros que bajan por "la falda marquina " desde el cerro de Burguillos.

La bóveda interior se encuentra en perfecto estado de conservación, no sucede lo mismo en el exterior donde los restos de lo que en su día fueron alberca y noria se encuentran en un peor estado, aun así se distinguen perfectamente.

Uno de los elementos emblemáticos del lugar es la enorme Morera que se alza junto a las ruinas de lo que en su día fue una auténtica fuente de riqueza y subsistencia para muchos de nuestros paisanos.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

6 Uso del agua

Rural y ganadero

7 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

8 Estado de conservación

Aceptable

9 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (Agrícola (fitosanitarios....))

Abandono, suciedad y vertidos

10 Otra información

Antecedentes históricos

Esta noria y su pozo sirvió antaño para abastecer las numerosas huertas existentes en el paraje de las Marabelas, se desconoce la época de su construcción de manera exacta aunque se estima que supera de largo los 100 años de antigüedad.

11 Nombre del autor/es de la ficha

Asociación Naturalista Artemisa

(27-09-2012)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.