

Aljibe de la MAGDALENA

Benaocaz, Cádiz



Aljibe de la Magdalena (M. Limón, diciembre 2011)

1 Localización

Nombre del elemento: **Aljibe de la MAGDALENA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **El Atochar**

Municipio: **Benaocaz**

Provincia: **Cádiz**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **284303.981** Y: **4062205.502** Huso: **30** Altitud: **1028 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalete-Barbate**

Nombre de la subcuenca: **Guadalete**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua (si procede): **No procede**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de la Sierra de Grazalema, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera**

2 Procedencia del agua

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua: **LLuvia y escorrentías de la vertiente oriental del Cerro del Atochar**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de elemento

Aljibe

4 Descripción

Situado en un valle, en la ladera oriental del Cerro del Atochar, entre la Sierra de las Viñas y la Sierra de Ubrique. Actualmente sin uso, en estado ruinoso y con desprendimiento de las tejas del techo. Aun recibe el agua de la lluvia que recoge a través de un reguero excavado en el suelo. Posiblemente también recibía el agua de la lluvia que caía sobre el tejado, porque se observa un orificio de entrada por encima del nivel del suelo. Mantiene el agua todo el año.

El interior es circular y de techo abovedado. En el exterior tiene adosadas tres pilas labradas en roca que se comunican entre sí. Se van llenando con el agua sacada con un cubo y que se vierte a través de una ventana.

En la base de las pilas, a ras del suelo, hay una canaleta que también recoge el agua vertida por una ventana inferior y que se utilizaría para que pudieran beber animales mas pequeños. Ignoro si funciona también como pozo manante.

5 Instalaciones asociadas

6 Uso del agua

Rural y ganadero

7 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

8 Estado de conservación

Deficiente

9 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación (Ganadería)

Abandono, suciedad y vertidos

10 Otra información

Este aljibe merece ser restaurado y figurar en la Base de Datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía del IAPH.

Para conocer mejor la zona:

<http://www.rutasyfotos.com/2011/12/aljibes-y-cumbres-de-las-sierras-de-las.html>

11 Nombre del autor/es de la ficha

M. Limón Andamoyo

(03-12-2011)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.