

Aljibe de COYATOS

Níjar, Almería



Aljibe de Coyatos o Poyatos (J. Rubia, diciembre 2013)

1 Localización

Nombre del elemento: **Aljibe de COYATOS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: ---

Municipio: **Níjar**

Provincia: **Almería**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **582216.121** Y: **4079041.322** Huso: **30** Altitud: **221 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Campo de Níjar**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua (si procede): **No procede**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, Geoparque, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera**

2 Procedencia del agua

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua: **Rocas volcánicas**

3 Tipo de elemento

Aljibe

4 Descripción

También es conocido como aljibe de Poyatos como se indica en el cartel existente junto al aljibe.

Se puede acceder por dos lugares, uno por las minas de Rodalquilar, en coche (vehículo todo terreno 4x4) o mejor caminando y por el camino que une los Albaricoques con Rodalquilar, dejando la ruta del cortijo del Fraile a la izquierda, se encuentra en la misma pista. Es una bonita pista franqueada por pitas y pencas y donde se puede observar algún que otro aljibe y cortijo derruido.

Se trata de un aljibe de bóveda. Cuyo uso era ganadero de los varios existentes en las propiedades del Cortijo del Fraile. Es un lugar despejado, sin viviendas cercanas, al borde de un camino y a los pies de un cerro. Tiene una puerta única de acceso al agua, con resalte adosado a la bóveda, dos abrevaderos, adosados a la bóveda y al citado resalte. Se encuentra bien revocado y ha perdido el enladrado. Es de resaltar la balsa de decantación, de grandes proporciones y cuya fábrica tiene como característica principal unos gruesos muros. Tiene dos captaciones diferenciadas, una de ellas muy larga, y en los primeros metros, desde el aljibe están reforzadas con obra de mampostería. Conserva bien todos los elementos de su estructura, aunque le falta la puerta y la balsa de decantación no se encuentra limpia.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Uso del agua

Sin uso

7 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

8 Estado de conservación

Bueno

9 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

10 Otra información

Información obtenida del Archivo Central de la Consejería de Cultura, Consejería de Cultura, Dirección General de Bienes Culturales, Expedientes de Inscripción en el CGPHA Sin título.

11 Nombre del autor/es de la ficha

J. Rubia González

(12-12-2013)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.