

Aljibe de BECERRA

Almería, Almería



Aljibe de Becerra (E. J. Milla Juan, septiembre 2014)

1 Localización

Nombre del elemento: **Aljibe de BECERRA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Cortijo de Becerra**

Municipio: **Almería**

Provincia: **Almería**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **571007.311** Y: **4067551.332** Huso: **30** Altitud: **13 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Campo de Níjar**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua (si procede): **No procede**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, Geoparque, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera**

2 Procedencia del agua

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua: **Rocas volcánicas**

3 Tipo de elemento

Aljibe

4 Descripción

Detrás de las Salinas de Cabo de Gata se encuentra el Cortijo de Becerra. Otrora un cortijo dedicado al cereal y a la ganadería. Actualmente el cortijo se encuentra en ruinas.

El aljibe es de tanque, y fue rehabilitado hace unos años por la Junta de Andalucía. Probablemente su uso era ganadero y doméstico. Actualmente está seco.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Uso del agua

Sin uso

7 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

8 Estado de conservación

Aceptable

9 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

10 Otra información

Antecedentes históricos

La parte norte de las salinas fue un pequeño campo cerealista y de leguminosas, y de una ganadería bastante activa. Según algunas fuentes, el rebaño de cabras de los cortijos de la zona superaba el millar de cabezas.

Aspectos culturales y etnográficos

El cortijo es amplio, aunque su estado es de ruina total. Aún se conservan elementos muy interesantes como el tejado de cañizo, un horno de pan, restos de cochiqueras y una era para trillar, que está en un estado regular de conservación.

11 Nombre del autor/es de la ficha

E. J. Milla Juan

(15-09-2014)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.