Pozo del CORTIJO CUCARRO

Almería, Almería



Pozo del Cortijo Cucarro (E. J. Milla Juan, septiembre 2014)

1 Localización

Nombre del elemento: **Pozo del CORTIJO CUCARRO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Cortijo Cucarro**

Municipio: **Almería**

Provincia: **Almería**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **546723.582** Y: **4079044.481** Huso: **30** Altitud: **97 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Grande de Adra**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua (si procede): **Medio-bajo Andarax (060.012)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Red Natura 2000 (zec: Sierras de Gádor y Enix)**

2 Procedencia del agua

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua: **Sierra de Gádor**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de elemento

Noria

4 Descripción

Se trata de un pozo situado junto al cortijo Cucarro en la ribera derecha de la rambla de Belén.

Se encuentra protegido por una caseta de obra. No es posible el acceso al mismo ya que está dentro de un terreno privado. Junto al pozo existe un cortijo habitado, en el que se cultivan olivos y otras plantas. Se le incluye en este apartado del inventario ya que representa un pequeño vergel en una zona tan árida.

En el cortijo existe también ganado, por lo que el agua se usará tanto como para regadío como para abastecimiento del ganado.

Este pozo está catalogado dentro del Canal de San Indalecio.

5 Instalaciones asociadas

Caseta de protección

6 Uso del agua

Regadío
Rural y ganadero

7 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

8 Estado de conservación

Aceptable

9 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

10 Otra información

Descripción hidrogeológica

La rambla de Belén es un cauce de carácter muy irregular,que ha provocado inundaciones en la ciudad de Almería después de grandes trombas de agua. Ya que varios pequeños barrancos desembocan en ella.

11 Nombre del autor/es de la ficha

E. J. Milla Juan

(25-09-2014)

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.