Molino de la VADERA

Villarrasa, Huelva



Molino de la Vadera (www.redes-cepalcala.org, 2005)

1 Localización

Nombre del elemento: **Molino de la VADERA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **---**

Municipio: **Villarrasa**

Provincia: **Huelva**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **708669.022** Y: **4141320.343** Huso: **29** Altitud: **24 m**

Nombre de la cuenca: **Tinto-Odiel-Piedras**

Nombre de la subcuenca: **Tinto**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua (si procede): **No procede**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Red Natura 2000 (zec: Corredor Ecológico Río Tinto)**

2 Procedencia del agua

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua: **---**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua: **Rocas detríticas**

3 Tipo de elemento

Molino de harina

4 Descripción

A lo largo de todo el cauce del río Tinto, aún se pueden apreciar estos molinos ya abandonados que sirvieron para moler el trigo sembrado en los alrededores. Este molino se encuentra en el mismo cauce del río Tinto, aproximadamente a unos 2,5 km al noroeste de Villarrasa muy cerca de la vía del tren de Niebla a Huelva., y a unos 700 m. al cauce abajo del río.

Construidos de piedra junto a pequeños diques del mismo material, son perfectamente visibles al hacer rutas a pie o en bicicleta siguiendo el curso del río.

Estos molinos aprovechan la fuerza de la corriente del río de modo que movían directamente una rueda hidráulica vertical de paletas (ruedas vitrubianas), que a través de un sistema de engranajes transmitían el movimiento de giro del eje horizontal de la rueda al eje vertical de una piedra de moler.

Existe una ruta de molinos junto al río en este término municipal entre los que destacan, además de este mismo. el de la estación de Gadea, de Juan Muñoz, y el del Centeno, entre otros.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Uso del agua

Sin uso

7 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

8 Estado de conservación

Deficiente

9 Amenazas, impactos y presiones

Abandono

10 Nombre del autor/es de la ficha

L. Baños

(04-11-2014)

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.