

Noria de TALANCÓN

Villamartin, Cádiz



Noria de Talancón (P. Sánchez Gil, enero 2015)

1 Localización

Nombre del elemento: **Noria de TALANCÓN**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Finca el Talancón**

Municipio: **Villamartin**

Provincia: **Cádiz**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **274028.924** Y: **4081048.035** Huso: **30** Altitud: **464 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalete-Barbate**

Nombre de la subcuenca: **Guadalete**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua: **Cerro de Talancón**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua: **Rocas detríticas**

Localmente areniscas

3 Tipo de elemento

Noria

4 Descripción

Antigua noria que solo fue movida por el brazo humano, de la que únicamente queda el pozo de donde se extraía el agua y los restos de la infraestructura donde se asentaba.

Resulta complejo llegar al lugar pero deberíamos hacerlo siguiendo la Cañada Real de Jerez a Ronda o de los Puertos, localmente camino del Puerto del Timón, que parte de la CA-8101 a la altura de la desaparecida venta de Tres Cruces. Para los últimos 300-400 m. deberemos transitar por caminos y sembrados privados buscando el arroyo Talancón en cuyo margen izquierdo se asienta.

Nos cuentan de la importancia de esta noria para conseguir agua para los ranchos cercanos y para el abastecimiento a los animales. Debió tener algún pilón adosado. Podría guardar algún tipo de relación hídrica con el cercano Pilar de Talancón (Ver Ficha) situado a 100 m. arroyo abajo y a un desnivel inferior.

5 Instalaciones asociadas

Brocal de cemento

6 Uso del agua

Podría abastecer a un pilar cercano

7 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

8 Estado de conservación

Deficiente

9 Amenazas, impactos y presiones

Deterioro por desuso

10 Nombre del autor/es de la ficha

P. Sánchez Gil

(22-01-2014)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.