Aljibe del CORTIJO DEL ALMENDRO

Almería, Almería



Aljibe del Cortijo del Almendro (E. J. Milla Juan, octubre 2013)

1 Localización

Nombre del elemento: **Aljibe del CORTIJO DEL ALMENDRO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Cortijo del Almendro**

Municipio: **Almería**

Provincia: **Almería**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **548073.101** Y: **4079559.332** Huso: **30** Altitud: **98 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Grande de Adra**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua (si procede): **No procede**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua: **Sierras de Gádor**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua: **Rocas detríticas**

3 Tipo de elemento

Aljibe

4 Descripción

El aljibe se encuentra situado en el Cortijo del Almendro, que se encuentra en ruinas. Está deteriorado, y no cumple su función de almacenamiento de agua. Parte de la bóveda se ha derrumbado, y no queda nada del estucado original. Lo más sorprendente del aljibe es su base, completamente de cantería, con bloques de piedra de un gran tamaño, al perder el estuco es realmente llamativo observar su base.

El Cortijo del Almendro está rodeado de bancales abandonados, además de arbolado y otras instalaciones tales como una balsa, por lo que este cortijo, en su momento tenía una importancia económica elevada, que queda patente en el tamaño del cortijo y otras instalaciones asociadas.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Uso del agua

Rural y ganadero

7 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

8 Estado de conservación

Deficiente

9 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

10 Otra información

Aspectos culturales y etnográficos

Se encuentra situado justo debajo del pozo Arturo (ver ficha), y junto a la gran acequia que recorre toda la corona norte de Almería. Lo que demuestra que en su momento nunca hubo falta de agua, y lo pone en evidencia el amplio paisaje abancalado. A pesar de que está asociado al Canal de San Indalecio, ni el aljibe, ni la balsa están incluidos dentro del catálogo del mismo.

Otra información

En la propuesta del nuevo PGOU de Almería, se cataloga como bien etnológico el Cortijo del Almendro, el pozo Arturo, y otra serie de infraestructuras hidráulicas de los alrededores pertenecientes al Canal de San Indalecio. El aljibe no entra dentro de esta protección.

11 Nombre del autor/es de la ficha

E. J. Milla Juan

(18-02-2015)

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.