

Pozo aljibe del CENTRO CULTURAL REINA SOFÍA

Cádiz, Cádiz



Pozo aljibe del Centro Cultural Doña Sofía (M. Limón Andamoyo, marzo 2016)

1 Localización

Nombre del elemento: **Pozo aljibe del CENTRO CULTURAL REINA SOFÍA**

Otros nombres conocidos: **Pozo aljibe del Antiguo Pabellón de Ingenieros**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Centro Histórico de Cádiz**

Municipio: **Cádiz**

Provincia: **Cádiz**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **741666.215** Y: **4046969.124** Huso: **29** Altitud: **10 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalete-Barbate**

Nombre de la subcuenca: **Guadalete**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua (si procede): **No procede**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua: **Rocas detríticas**

3 Tipo de elemento

Pozo aljibe

4 Descripción

Conjunto de dos pozos con aljibe situados en el patio central del Centro Cultural Reina Sofía. Este pabellón destinado antiguamente a vivienda de los ingenieros activos en la ciudad se dispuso en uno de los extremos de un conjunto de cuarteles. Las obras concluyeron en 1760 bajo la dirección de Silvestre Gallois de Guimaraest. En el interior sobresalen la escalera y el patio columnado. La torre fue levantada en los primeros años del siglo XIX, cuando en el edificio residía el Gobierno Militar, para formar parte de la primera línea de telégrafo óptico de Andalucía.

En la actualidad, es la sede del Rectorado de la Universidad de Cádiz y también, parece que acoge los fondos de la Delegación Municipal de Cultura, Fundación Federico Joly, museo Vassallo, Real Academia Hispanoamericana y Ateneo de Cádiz.

5 Instalaciones asociadas

Patio del Centro cultural Reina Sofía

6 Uso del agua

Sin uso

7 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Medio**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Satisfactorias**

Descripción de las instalaciones: **Precioso patio en la Casa**

8 Estado de conservación

Muy bueno

9 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

10 Nombre del autor/es de la ficha

M. Limón Andamoyo

(15-08-2015)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.