Molino del ÁLAMO

Jubrique, Málaga

Molino del Álamo (M. Limón Andamoyo, julio 2016)

1 Localización

Nombre del elemento: **Molino del ÁLAMO**

Otros nombres conocidos: **Molino de Secundino**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Venta de San Juan**

Municipio: **Jubrique**

Provincia: **Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **299034.114** Y: **4049039.024** Huso: **30** Altitud: **220 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadiaro**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua (si procede): **No procede**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Reserva de la Biosfera (Intercontinental del Mediterráneo) y Red Natura 2000 (zec: Sierra Líjar)**

2 Procedencia del agua

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua: **Río Genal**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de elemento

Molino harinero de río

4 Descripción

El Molino del Álamo (Molino de Secundino) está ubicado en las orillas del Genal, cerca de la antigua Venta de San Juan, en el límite de Jubrique con Algatocín.

Era un molino hidráulico accionado por un rodezno horizontal, si bien hoy día no se conserva el caz, ni el cubo de presión. Presenta tres particularidades: la tolva central está fijada al techo, está construida en madera, y la tercera es que el alfarje está abierto hacia una especie de alberca donde caería la masa.

El molino consta de dos pequeñas muelas cilíndricas, siendo la solera de pieza central rodeada por piedras de menor tamaño. Al interior, una estancia rectangular con muro medianero aloja lo que fue en su origen el obrador del molino harinero. Actualmente se usa ocasionalmente como vivienda. Cuenta con una cuadra en la que se ubica el antiguo empiedro de sangre. Aparece una segunda cuadra, abierta la exterior, donde se aloja otro empiedro de sangre desmantelado.

El estado de conservación es bueno aunque necesitaría de intervención conservativa.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Uso del agua

Sin uso

7 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

8 Estado de conservación

Aceptable

9 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

10 Nombre del autor/es de la ficha

M. Limón Andamoyo

(02-07-2016)

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.