Cisterna romana del TEATRO DE LA TÍA NORICA

Cádiz, Cádiz



Cisterna romana del Teatro de la Tía Norica (M. Limón Andamoyo, febrero 2017)

1 Localización

Nombre del elemento: **Cisterna romana del TEATRO DE LA TÍA NORICA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Casco Urbano, Parque Varela**

Municipio: **Cádiz**

Provincia: **Cádiz**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **743387.247** Y: **4044756.276** Huso: **29** Altitud: **10 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Guadarranque-Palmones**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua (si procede): **No procede**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua: **---**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua: **Rocas detríticas**

3 Tipo de elemento

Cisternas

4 Descripción

La cisterna romana apareció en el Yacimiento Arqueológico Teatro de Títeres “La Tía Norica”, donde se ha descubierto un trozo de la ciudad fenicia de Gadir, datada desde el año 800 a.C. hasta el 720 a.C. También hay restos de una ocupación romana entre la segunda mitad del siglo II a.C. y mediados del siglo II d.C. A esta última pertenece la cisterna, que luego fue trasladada y reubicada en el Parque Varela de la misma ciudad de Cádiz.

La cisterna aparece en el interior del aterrazamiento superior y se encuentra relacionada con las estructuras conservadas en esta terraza. A pesar de que no se pueda conocer con exactitud su funcionalidad, habría que interpretar el conjunto de las estructuras romanas del solar como un conjunto industrial centrado en la salazón de pescado y otras actividades derivadas.

La cisterna se compone de dos cámaras comunicadas entre sí por un arco de medio punto en perfecto estado de conservación, así como por otro destruido por las pantallas perimetrales de cimentación del solar. Se conservan los baquetones hidráulicos del fondo y el enfoscado original con el redondeo de las aristas de las esquinas. Los únicos elementos perdidos son las bóvedas derrumbadas en el interior a la altura de la imposta del arco.

Se trata de una construcción hidráulica singular por su tipología, puesto que no se conoce ninguna de estas características en la ciudad. La tipología mas común es la de cisterna geminada, cuyos depósitos de comunican por un arco en forma de mitra, de ahí la singularidad de utilizar los arcos de medio punto para separar las dos cámaras de la cisterna.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Uso del agua

Sin uso

7 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

8 Estado de conservación

Deficiente

9 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

10 Nombre del autor/es de la ficha

M. Limón Andamoyo

(16-02-2017)

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.