

Estanque del CORTIJO DE LAS PILETAS

Navas de San Juan, Jaén



Estanque del Cortijo de La Pileta (J. F. Merino López y J. L. Sola Navarro, marzo 2015)

1 Localización

Nombre del elemento: **Estanque del CORTIJO DE LAS PILETAS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **La Parrilla**

Municipio: **Navas de San Juan**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **472859.001** Y: **4230555.002** Huso: **30** Altitud: **556 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalimar**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua (si procede): **Úbeda (05.23)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua: **Rocas carbonatadas**
Rocas detríticas

3 Tipo de elemento

Fuente

4 Descripción

Estanque de agua situado a los pies del Arroyo de la Parrilla, una vez hemos pasado el cortijo de La Parrilla Baja en dirección norte. Se ubica bajo el cortijo conocido como cortijo de Las Piletas.

La ruta propuesta parte del Centro de Interpretación del Aceite (ubicado al noreste de Navas de San Juan) y continúa por la Bajada al Cementerio hasta llegar al carril El Paso (Vía Augusta). En este momento giraremos a la derecha, tomando el carril de El Paso en sentido Santisteban del Puerto durante 340 m aproximadamente, momento en el que giraremos a la izquierda tomando el Camino de La Parrilla, que nos lleva a la fuente de La Parrilla.

Desde este punto se podría seguir el cauce del Arroyo de la Parrilla unos 750 m hasta llegar al estanque que se sitúa en el pie del arroyo.

Nota: hay que tener en cuenta la presencia de reses bravas en esta zona.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Uso del agua

Regadío

7 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

8 Estado de conservación

Aceptable

9 Amenazas, impactos y presiones

Crecimiento de Vegetación en su interior

10 Otra información

Descripción hidrogeológica

Actualmente, este estanque ni está en uso ni contiene agua. En el pasado, y según el libro titulado “Viaje por los Cortijos de Navas de San Juan” de Manuel Valenzuela Díaz, el estanque servía para regar un pequeño huerto, en el que el guarda del cortijo sembraba lo necesario para mantener a su familia.

Descripción arquitectónica

Se trata de un estanque de mampostería con geometría circular y grandes dimensiones. En el lateral del estanque ubicado ladera arriba, se conserva un pequeño muro de piedra con geometría semicircular en planta.

En el lateral opuesto, se pueden observar varios contrafuertes de piedra.

11 Nombre del autor/es de la ficha

J. F. Merino López y J. L. Sola Navarro

(08-09-2017)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.