

Estanque del CORTIJO DE LOS SAN JUANES

Navas de San Juan, Jaén



Estanque del Cortijo de los San Juanes (J. F. Merino López y J. L. Sola Navarro)

1 Localización

Nombre del elemento: **Estanque del CORTIJO DE LOS SAN JUANES**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **El Juncal**

Municipio: **Navas de San Juan**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **473457.022** Y: **4221522.071** Huso: **30** Altitud: **406 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalimar**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua (si procede): **Úbeda (05.23)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua: **Rocas carbonatadas**

3 Tipo de elemento

Estanque

4 Descripción

Para acceder al estanque que hay en las proximidades del cortijo de los Sanjuanes, deberemos coger el "Carril del Bergado", hasta que éste deja de estar asfaltado, donde encontramos una división en la cual deberemos tomar el camino de la izquierda en dirección a Olvera (según el mapa topográfico 1:25.000 "Camino al cortijo de los Sanjuanes"). A partir esta división tendremos que recorrer 3,50 km aproximadamente, donde encontraremos un carril que se adentra en el olivar hasta llegar al cortijo de los Sanjuanes.

Se trata de un estanque circular situado en el cauce que discurre próximo al cortijo de los Sanjuanes.

Un detalle a remarcar es el color cristalino de sus aguas, pudiéndose distinguir el fondo del estanque perfectamente. La entrada de agua se realiza actualmente mediante una tubería de PVC.

5 Instalaciones asociadas

Lavadero

6 Uso del agua

Regadío

7 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

8 Estado de conservación

Bueno

9 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

10 Otra información

Descripción arquitectónica

Consta de un muro de contención de bloques de hormigón y ladrillo lo que indica que no es muy antiguo. A los pies del estanque existen tres piletas que recogerían el agua del estanque en otro tiempo, pero que actualmente no están en funcionamiento. También existen unas escaleras que facilitan el acceso al estanque.

Aspectos culturales y etnográficos

Alto valor paisajístico, se encuentra en las inmediaciones del cortijo de los Sanjuanés. Además de haber unas buenas vistas al río Guadalimar desde las proximidades del estanque.

11 Nombre del autor/es de la ficha

J. F. Merino López y J. L. Sola Navarro
(02-10-2017)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.