

Charco de la RAMBLA DE LAS HIGUERAS

Almería, Almería



Charco de la Rambla de las Higueras (E. Milla, noviembre 2018)

1 Localización

Nombre del elemento: **Charco de la RAMBLA DE LAS HIGUERAS**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Cabo de Gata**

Municipio: **Almería**

Provincia: **Almería**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **567711.931** Y: **4070528.511** Huso: **30** Altitud: **6 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Campo de Níjar**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua (si procede): **No procede**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, Geoparque, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera**

2 Procedencia del agua

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua: **Sierra de Cabo de Gata**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua: **Rocas detríticas**

3 Tipo de elemento

Laguna

4 Descripción

Es una pequeña charca asociada al cauce de la Rambla de las Higueras que desemboca junto al pueblo de Cabo de Gata. El agua de la charca se nutre de la lluvia y de los escasos cursos de agua de la rambla.

Tiene asociada vegetación hidrófila como cañizos, juncos y salicornias. Junto a la charca hay numerosas huellas de jabalí ya que la charca es usada como abrevadero.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Uso del agua

Fauna salvaje

7 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

8 Estado de conservación

Muy bueno

9 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

10 Otra información

Descripción hidrogeológica

La Rambla de las Higueras nace en la sierra de Cabo de Gata y se junta con la rambla de Santa Bárbara. En episodios de lluvia siempre lleva agua, llegando a anegar la carretera AL3115 entre Cabo de Gata y Pujare, por lo que hubo de construir un puente para salvarla. Más adelante, con la construcción de la desalobradora de Cabo de Gata, el cauce se vio interrumpido y modificado, por lo que es difícil que el agua circule hasta la charca, pero en episodios de intensas lluvias se puede producir.

Antecedentes históricos

En algunos mapas, la Rambla aparece cortada a la altura de la desalobradora y reaparece un poco más adelante.

11 Nombre del autor/es de la ficha

E. J. Milla Juan

(18-11-2018)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.