Albercón de la REINA

Pegalajar, Jaén

Albercón de la Reina (M. A. Martos Monereo, mayo 2019)

1 Localización

Nombre del elemento: **Albercón de la REINA**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Peña de los Buitres**

Municipio: **Pegalajar**

Provincia: **Jaén**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **441646.132** Y: **4176984.209** Huso: **30** Altitud: **948 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalbullón**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua (si procede): **No procede**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua: **---**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua: **Rocas detríticas**

3 Tipo de elemento

Aljibe

4 Descripción

En la cumbre de la Peña de los Buitres aún se conservan unos exiguos restos de la fortaleza que dominaba los valles que se hallan a sus pies. Un elemento asociado a esta, es el curioso aljibe que se encuentra a varias decenas de metros por debajo, a los pies de la peña, en una zona caracterizada por repisas y abrigos rocosos, y en los que, aprovechando una de estas "terrazas abobedadas" se construyó este elemento.

Está construido con tapial y sus paredes interiores conservan la decoración original de incisiones para que agarrara mejor el estuco. También se pueden apreciar los hoyos de donde recogían el agua procedente del techo del abrigo en que se encuentra, más información en: http://www.redjaen.es/francis/?m=c&o=116636.

Para acercarse hasta él se puede coger la senda que rodea la peña en su cara sur pero para llegar hasta su ubicación exacta no hay vereda definida y tampoco sirve recorrer el borde de la peña, ya que está varios metros por encima del suelo y no se ve a simple vista.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Uso del agua

Sin uso

7 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

8 Estado de conservación

Deficiente

9 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

10 Nombre del autor/es de la ficha

M. A. Martos Monereo

(01-08-2019)

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.