

Pozo de LOS CAVEROS

Sanlúcar de Barrameda, Cádiz



Pozo de Los Caveros (M. Limón Andamoyo, octubre 2019)

1 Localización

Nombre del elemento: **Pozo de LOS CAVEROS**

Otros nombres conocidos: **Pozo romano de la Algaida**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Pinar de la Algaida**

Municipio: **Sanlúcar de Barrameda**

Provincia: **Cádiz**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **741783.152** Y: **4084340.191** Huso: **29** Altitud: **2 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalquivir hasta su desembocadura**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de Doñana y Red Natura 2000**

2 Procedencia del agua

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua: **Monte La Algaida**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua: **Rocas detríticas**

3 Tipo de elemento

Noria

4 Descripción

El pozo de Los Caveros es un pozo de origen romano que se encuentra en el Pinar de La Algaida, lugar perteneciente como zona de parque al Parque natural de Doñana.

El brocal está construido con piedras unidas mediante mortero, aunque se aprecia que en época mas reciente se han reforzado algunos puntos con cemento. Encima tiene una malla metálica a modo de protección para evitar la caída de objetos, animales o personas a su interior. Tiene adosado un abrevadero de dos pilas también reforzado posteriormente con cemento. Actualmente el nivel de agua del pozo es muy bajo, probablemente debido a la excesiva explotación del acuífero por los abundantes pozos excavados de la Colonia Agrícola de la Algaida.

Dentro del Pinar de la Algaida nos encontramos con tres áreas arqueológicas ya estudiadas, el Tesorillo (santuario prerromano dedicado a Astarté), la factoría romana que se dedicaba a la elaboración de salazones y el pozo romano de los Caveros, cercano a un embarcadero que hubo en la misma época.

5 Instalaciones asociadas

Abrevadero

Brocal

6 Uso del agua

Sin uso

7 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, pero complicado**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

8 Estado de conservación

Deficiente

9 Amenazas, impactos y presiones

Afección al caudal por bombeos o derivaciones

Abandono, suciedad y vertidos

10 Nombre del autor/es de la ficha

M. Limón Andamoyo

(19-10-2019)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.