

Fuente del BARRANCO

Nevada, Granada



Fuente del Barranco congelada (J. R. Balboa Garnica)

1 Localización

Nombre del elemento: **Fuente del BARRANCO**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Laroles**

Municipio: **Nevada**

Provincia: **Granada**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **498144.851** Y: **4103518.862** Huso: **30** Altitud: **1719 m**

Nombre de la cuenca: **Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca: **Grande de Adra**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua (si procede): **Sin Clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural de Sierra Nevada, Reserva de la Biosfera y Red Natura 2000**

2 Procedencia del agua

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua: **Puerto de la Ragua**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de elemento

Fuente

4 Descripción

Bajando el puerto de La Ragua en dirección a Nevada (Laroles) por la carretera A-337, cogeremos el primer desvío con el que nos encontremos a la izquierda y tomaremos la carretera AL-5402, dirección Bayárcal, Paterna del Río y Laujar de Andarax. A unos cientos de metros después de haber cogido el desvío y justo antes de pasar sobre un pequeño puente sobre el río Arroyo del Palancón, tenemos a la izquierda "La Posada de los Arrieros" (actualmente cerrada al público) y a unos 50 m de la puerta de entrada a la misma, subiendo la pequeña rampa de acceso, tenemos la fuente situada a la izquierda.

La fuente es abastecida por aguas superficiales procedentes de un pequeño cauce que desemboca en el arroyo Palancón

5 Instalaciones asociadas

Fuente rural
Abrevadero

6 Uso del agua

Rural y ganadero

7 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Existentes, pero deficientes**

Descripción de las instalaciones: **Las instalaciones existentes son las de "La Posada de los Arrieros", actualmente cerrada al público.**

8 Estado de conservación

Bueno

9 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

10 Otra información

Descripción arquitectónica

Construcción típicamente alpujarreña de piedras esculpidas y encajadas que forman las paredes frontal y laterales.

11 Nombre del autor/es de la ficha

J. R. Balboa Garnica

(17-04-2020)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.