Salinas del SALINOSO

Pedrera, Sevilla

Salinas del Salinoso (A. Fajardo de la Fuente, agosto 2020)

1 Localización

Nombre del elemento: **Salinas del SALINOSO**

Otros nombres conocidos: **Salinas de San Julián**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **---**

Municipio: **Pedrera**

Provincia: **Sevilla**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **335470.211** Y: **4118459.132** Huso: **30** Altitud: **462 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Bajo Genil**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua (si procede): **No procede**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua: **Acuifero Sierra de los Caballos**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua: **Rocas detríticas**

3 Tipo de elemento

Salinas

4 Descripción

Situadas al este de Pedrera, se accede desde el p. k. 3 de la carretera Pedrera-La Roda, por el camino de El Salinoso. Ubicadas sobre el arroyo Salinoso, se alimentaba por un manantial que proporcionaba agua con 140 gramos de sal por litro.

Se trata de unas salinas abandonadas alimentadas por un pozo de aguas hipersalinas (140 g/l de sal), estuvo activa entre 1872 y la década de los 80 del siglo XX. Conserva sus restos en aceptable estado, menos la vivienda y almacén de la sal situada a 200 m de las salinas, que se encuentra arruinada.

5 Instalaciones asociadas

Instalaciones propias de la salina

6 Uso del agua

Sin uso

7 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

Descripción de las instalaciones: **Tiene un pozo, dos balsas usadas para la concentración de la sal y 24 pozas o eras de cristalización. Se conserva en relativamente buen estado dos estanques que servían de calentadores y las eras y conducciones dispuestas longitudinalmente a distintas alturas.**

8 Estado de conservación

Deficiente

9 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

10 Otra información

Descripción hidrogeológica

Aunque la fuente que suministraba a las salinas era un pozo, otras fuentes hablan de un manantial. El arroyo Salinoso se encuentra en las inmediaciones de la salina.

Descripción arquitectónica

Estaba constituida por dos grandes balsas y veinticuatro eras de cristalización.

Antecedentes históricos

Salina descubierta por un panadero de La Roda que necesitaba sal para su negocio, fue autorizaba en 1872, poco después de producirse el desestanco de la sal (1870) y se liberalizó el sector. Se abandonó por la jubilación del último salinero.

11 Nombre del autor/es de la ficha

A. Fajardo de la Fuente

(13-10-2020)

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.