

Pozo de la ARBOLEDILLA

Gines, Sevilla



Pozo restaurado de la Arboledilla (A.C.P., enero 2021)

1 Localización

Nombre del elemento: **Pozo de la ARBOLEDILLA**

Otros nombres conocidos: **Pozo de la Arboleilla**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Plaza de la Arboledilla**

Municipio: **Gines**

Provincia: **Sevilla**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **758925.251** Y: **4142001.402** Huso: **29** Altitud: **120 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalquivir del Rivera de Huelva al Guadamar**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua (si procede): **Aljarafe (05.50)**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

2 Procedencia del agua

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua: ---

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua: **Rocas detríticas**

3 Tipo de elemento

Noria

4 Descripción

Se encuentra junto a la plaza de la Arboledilla al comienzo de la calle Manuel de Falla.

El Ayuntamiento de Gines ha culminado en estos días las obras de remodelación del entorno del pozo de la Arboledilla y la cercana calle Manuel de Falla, dando respuesta con ello a una antigua demanda vecinal.

Mediante esta actuación, se ha renovado el aspecto del histórico pozo manteniendo su esencia original, para lo que se ha recuperado la garrucha y se ha adornado con cubos con flores y un bello azulejo con un texto alusivo al significado del pozo en el pasado.

Igualmente, se ha instalado un vallado ornamental en todo el perímetro y se ha puesto la tapa nueva de herraje, ya que la anterior estaba muy deteriorada.

Todo ello se ha completado con el pintado en blanco y un remate de ladrillo tosco, así como con la colocación de césped artificial en el entorno para destacar la fisonomía del conjunto.

5 Instalaciones asociadas

Brocal

6 Uso del agua

Sin uso

7 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

8 Estado de conservación

Muy bueno

9 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

10 Nombre del autor/es de la ficha

A. C. P.

(16-04-2021)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.