

Surgencias en los MONTES COMUNALES

Adamuz, Córdoba



Surgencia en los Montes Comunales con una baliza de una prueba de orientación (V. Ribera, marzo 2022)

1 Localización

Nombre del elemento: **Surgencias en los MONTES COMUNALES**

Otros nombres conocidos: **Pocitos**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Montes Comunales**

Municipio: **Adamuz**

Provincia: **Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **361967.101** Y: **4225254.221** Huso: **30** Altitud: **576 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadalmellato**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): ---

Nombre de la masa de agua (si procede): **Sin clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Red Natura 2000 (Zec: Guadalmellato)**

2 Procedencia del agua

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua: **Infiltraciones del Lago Casa rural Quejigo**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua: **Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

3 Tipo de elemento

Fuente

4 Descripción

En el entorno del lago artificial existente junto a la casa rural Quejigo, y muy próximo a la carretera que lleva hasta el CEDEFO en los Montes Comunales de Adamuz, existen varias surgencias, las cuales se tratan de inventariar en esta ficha. Las coordenadas corresponden a la surgencia mas caudalosa encontrada en marzo de 2022 (fotografías 1 a 3).

Estos nacimientos existen gracias a las filtraciones del lago, que favorece un flujo subsuperficial que es captado por algunas zanjas y excavaciones adecuadas con un brocal de piedras (pocitos) o con abrevaderos. Gentes del lugar comentan que históricamente había muchas surgencias naturales, pero que se fueron perdiendo, y desde que creó el lago han aparecido estas surgencias que se han ido adecuando para su aprovechamiento para la ganadería y animales silvestres.

5 Instalaciones asociadas

Abrevadero

6 Uso del agua

Rural y ganadero

7 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

8 Estado de conservación

Aceptable

9 Amenazas, impactos y presiones

Ninguna

10 Nombre del autor/es de la ficha

V. Ribera

(07-03-2022)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.