

Noria de la HUERTA DEL JARDAL

Conil de la Frontera, Cádiz



Noria de la Huerta del Jardal (J. M. Nieto Payá, noviembre 2022)

1 Localización

Nombre del elemento: **Noria de la HUERTA DEL JARDAL**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **Barrio Nuevo**

Municipio: **Conil de la Frontera**

Provincia: **Cádiz**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **761857.211** Y: **4026032.183** Huso: **29** Altitud: **71 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalete-Barbate**

Nombre de la subcuenca: **Costera**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **---**

Nombre de la masa de agua (si procede): **Sin Clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Parque Natural Bahía de Cádiz**

2 Procedencia del agua

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua: **---**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua: **Rocas detríticas**

3 Tipo de elemento

Noria

4 Descripción

Noria de tracción animal para abastecimiento de agua a partir de un pozo. La máquina para elevar el agua hasta la superficie está compuesta de dos grandes ruedas, una horizontal que movida por un animal transmite su giro a otra vertical, provista de una sogá con cangilones para subir el agua. Los cangilones vertían el agua sobre una artesilla, que a su vez lo hace en una atarjea que conducía el agua hasta la balsa o alberca.

Primitivamente la maquinaria era de madera pero en los últimos años de funcionamiento fue sustituida por hierro. Tras su pérdida de uso, al ser sustituida por motores, su ruina fue progresiva dejando de funcionar hacia 1990.

Se encuentra inventariada por el Instituto Andalúz de Patrimonio Histórico.

5 Instalaciones asociadas

Alberca de regulación

Pila

6 Uso del agua

Sin uso

7 Acceso y uso público actual

Acceso: **Con autorización o permiso**

Uso público actual: **Medio**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Existentes, pero deficientes**

Descripción de las instalaciones: **Alberca de 9 x 9 m y una profundidad de 0,70 m con una capacidad aproximada de 57000 litros.**

8 Estado de conservación

Deficiente

9 Amenazas, impactos y presiones

Abandono, suciedad y vertidos

10 Nombre del autor/es de la ficha

J. M. Nieto Payá

(16-11-2022)

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.