Embalse EL AGRIO

Aznalcóllar, Sevilla



Embalse El Agrio (haypesca.blogspot.com, noviembre 2006)

1 Localización

Nombre del elemento: **Embalse EL AGRIO**

Otros nombres conocidos: **Embalse de Aznalcóllar**

Pedanía, aldea, paraje o pago: **---**

Municipio: **Aznalcóllar**

Provincia: **Sevilla**

Coordenadas UTM (ETRS89): X: **739889.122** Y: **4157508.911** Huso: **29** Altitud: **93 m**

Nombre de la cuenca: **Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca: **Guadiamar y marismas hasta el mar**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede): **Río Agrio**

Nombre de la masa de agua (si procede): **Sin Clasificar**

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede): **Red Natura 2000 (zec: Corredor Ecológico del Río Guadiamar)**

2 Procedencia del agua

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua: **---**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua: **Rocas detríticas**

3 Tipo de elemento

Embalse

4 Descripción

Se encuentra a unos 1300 m al noroeste de la localidad de Aznalcóllar, eEn el cauce del río Agrio que abastecía de agua a las minas de pirita de Aznalcóllar. Más abajo se creó una contrapresa con las escombreras de la mina y se canalizó parte del recorrido del río bajo ellas, apareciendo de nuevo junto a la carretera de Aznalcóllar-Gerena.

En 1998 recibió los lodos contaminantes de la rotura de la balsa de decantación de minerales de la empresa Boliden Apirsa, S.A., fue la catástrofe natural llamada Desastre de Aznalcóllar.

5 Instalaciones asociadas

Ninguna

6 Uso del agua

Abastecimiento urbano
Regadío
Pesca y navegación en embarcaciones de recreo tipo Kayak

7 Acceso y uso público actual

Acceso: **Sin restricciones, ni dificultad**

Uso público actual: **Medio**

Valoración de las instalaciones y facilidad de uso: **Inexistentes**

8 Estado de conservación

Bueno

9 Amenazas, impactos y presiones

Contaminación
En el contraembalse es común la contaminación procedente de las escorrentías que provienen de las escombreras. Uno de los momentos de contaminación fue el producido tras las lluvias de 2010 y en el que aparecieron miles de peces muertos. A principios de 2011 se produjo otro incidente con el cambio del color natural de las aguas a un color turquesa.

10 Otra información

Datos técnicos:

Titular del embalse: Particular

Destino del embalse: Abastecimiento – Usos industriales

Superficie del embalse: 278 ha

Volumen total: 40 hm3

Máximo nivel de avenida: 109 m

Máximo nivel normal del embalse (m): 107 m

Información obtenida de:

- https://www.embalses.net/pantano-8-el-agrio.html

- https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/circular-aznalcollar-rio-y-embalse-del-agrio-6572759

- https://www.iagua.es/data/infraestructuras/embalses/agrioRío: Agrio

11 Nombre del autor/es de la ficha

A. González y L. Baños

(10-06-2025)

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar. Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.